




Impact Drill PDM1033





EN	Original instructions	04
-----------	-----------------------	-----------

This instruction is issued by the manufacturer: I N T R A D E L I N E L T D ., with address B1411, CITY SQUARE, LIUZHUANG LANE, NINGBO, PR CHINA 315010, China

Importer for Bulgaria: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd
Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com



A



IMPACT DRILL

Thank you for buying this Ferm product. By doing so you now have an excellent product, delivered by one of Europe's leading suppliers. All products delivered to you by Ferm are manufactured according to the highest standards of performance and safety. As part of our philosophy we also provide an excellent customer service, backed by our comprehensive warranty. We hope you will enjoy using this product for many years to come.

Safety warnings



WARNING Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep the safety warnings and the instructions for future reference.

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Risk of personal injury.



Risk of electric shock.



Immediately remove the mains plug from the mains if the mains cable becomes damaged and during cleaning and maintenance.



Wear safety goggles.



Wear hearing protection.



Wear a dust mask.



Wear safety gloves.



Variable electronic speed.



Double insulated.

Additional safety warnings for impact drills

- Do not work materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.
- Wear safety goggles.
- Wear hearing protection to avoid the risk of hearing loss.
- If necessary, use other protective means, such as safety gloves, safety shoes, etc.
- Hold the machine with one hand on the main grip and the other hand on the auxiliary grip. Risk of personal injury.
- Hold the machine by the insulated gripping surfaces where the accessory may contact hidden wiring or the mains cable. If the accessory contacts a 'live' wire, the exposed metal parts of the machine can also become 'live'. Risk of electric shock.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the manufacturer. Risk of personal injury.
- Only use accessories that are suitable for use with the machine.
- Only use accessories with the correct dimensions. Make sure that the accessories are properly mounted.
- Inspect the machine and the accessories before each use. Do not use accessories which are bent, cracked, or otherwise damaged. If the machine or one of the accessories is dropped, inspect the machine or the accessory for damage. If necessary, replace the accessory.
- Let the machine run at no load in a safe area after mounting the accessories. If the machine vibrates strongly, immediately switch off the machine, remove the mains plug from the mains, and try to solve the problem.
- Make sure that the maximum speed for the accessory is larger than or the same as the maximum speed of the machine. Refer to the rating plate on the machine.
- Before use, remove all nails and other metal objects from the workpiece.
- Make sure that the workpiece is properly supported or fixed.
- Keep your hands away from the workpiece

during use.

- Never put the machine down on a table or a workbench before it has been switched off.

Electrical safety



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not use the machine if the mains cable or the mains plug is damaged.
- Only use extension cables that are suitable for the power rating of the machine with a minimum thickness of 1.5 mm². If you use a extension cable reel, always fully unroll the cable.

Mains plug replacement (UK only)

If the moulded 3-pin plug attached to the unit is damaged and needs replacing, it is important that it is correctly destroyed and replaced by an approved BS 1363/5A fused plug and that the following wiring instructions are followed.

The wires in the mains cable are coloured in accordance with the following code:

blue neutral

brown live

As the colours of the wires in the mains cable of the unit may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in the plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Technical data

Mains voltage	230-240 V~
Mains frequency	50 Hz
Power input	500 W
No-load speed	0 - 3,000 /min
Impact rate	0 - 48,000 /min
Max. drill bit diameter	
Wood	25 mm
Concrete	13 mm
Steel	8 mm
Protection class	IP 20
Weight	1.8 kg
Sound pressure (L _{pa})	83 dB(A)
Acoustic power (L _{wa})	94 dB(A)

Uncertainty (K)	3 dB(A)
Impact drilling mode	9.07 m/s ²
Drill into metal	2.89 m/s ²
Uncertainty (K)	1.5 m/s ²

Vibration level - 12.3 m/s²

The vibration emission level stated in this instruction manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned

- using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level
- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly reduce the exposure level

Protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns

Description

(fig. A)

Your impact drill has been designed for drilling holes in wood, metal and plastics and for hammer drilling in brick and concrete.

1. On/off switch
2. Lock-on button
3. Speed adjustment wheel
4. Forward/reverse switch
5. Switch for drilling / hammer drilling
6. Chuck
7. Main grip
8. Auxiliary grip
9. Depth stop
10. Chuck key
11. Chuck key holder

Assembly



Before assembly, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Mounting and removing the drill bit (fig. B)

The machine is suitable for use of the following drill bits:

- Wood (HSS)
- Metal (HSS)

- Concrete / masonry (hard metal)

Mounting

- Place the chuck key (10) into one of the holes in the chuck (6).
- Open the chuck (6) by turning the chuck key (10) counterclockwise.
- Insert the drill bit (12) into the chuck (6).
- Close the chuck (6) by turning the chuck key (10) clockwise.
- Remove the chuck key (10) from the chuck (6).

Removing

- Place the chuck key (10) into one of the holes in the chuck (6).
- Open the chuck (6) by turning the chuck key (10) counterclockwise.
- Remove the drill bit (12) from the chuck (6).
- Close the chuck (6) by turning the chuck key (10) clockwise.
- Remove the chuck key (10) from the chuck (6).

Mounting and removing the auxiliary grip (fig. C)

Mounting

- Loosen the auxiliary grip (8).
- Slide the auxiliary grip (8) over the chuck (6).
- Turn the auxiliary grip (8) to the required position.
- Tighten the auxiliary grip (8).

Removing

- Loosen the auxiliary grip (8).
- Remove the auxiliary grip (8) from the chuck (6).
- Tighten the auxiliary grip (8).

Mounting and removing the depth stop (fig. D)

The depth stop is used to set the maximum drilling depth.

Mounting

- Loosen the auxiliary grip (8).
- Insert the depth stop (9) through the hole in the auxiliary grip (8).
- Set the depth stop (9) to the required position.
- Tighten the auxiliary grip (8).

Removing

- Loosen the auxiliary grip (8).
- Remove the depth stop (9) from the auxiliary grip (8).
- Tighten the auxiliary grip (8).

Use

Switching on and off

(fig. A)

- To switch on the machine, press the on/off switch (1). The further the on/off switch (1) is pressed, the higher the speed of the machine.
- To switch the machine to continuous mode, keep the on/off switch (1) pressed and simultaneously press the lock-on button (2).
- To switch off continuous mode, press the on/off switch (1) again.
- To switch off the machine, release the on/off switch (1).

Forward/reverse switch

(fig. A)



Do not change the direction of rotation during use.

- For clockwise rotation, slide the forward/reverse switch (4) to the left.
- For counterclockwise rotation, slide the forward/reverse switch (4) to the right.

Setting the maximum drilling speed

(fig. A)



Do not set the speed during use.

- Turn the speed adjustment wheel (3) clockwise to increase the maximum drilling speed.
- Turn the speed adjustment wheel (3) counterclockwise to decrease the maximum drilling speed.

Setting the operating mode

(fig. E)



Do not change the operating mode during use.

- Set the switch (5) to position "A" for drilling.
- Set the switch (5) to position "B" for hammer drilling.

Hints for optimum use

- Clamp the workpiece.
- Firmly hold the machine with both hands.
- Place the drill bit on the workpiece.
- Switch on the machine.
- Do not apply too much pressure on the machine. Let the machine do the work.
- Switch off the machine and wait for the machine to come to a complete standstill before putting the machine down.

Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

Cleaning and maintenance



Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

- Regularly clean the housing with a soft cloth.
- Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If necessary, use a soft, moist cloth to remove dust and dirt from the ventilation slots.
- Regularly clean the chuck and the drill bit to avoid inaccuracies during use.

Replacing the drill bit

(fig. B)

- To remove the drill bit (12), proceed as described in the section "Mounting and removing the drill bit".
- To mount the drill bit (12), proceed as described in the section "Mounting and removing the drill bit".

Warranty

Consult the enclosed warranty terms.

Environment

Disposal



The product, the accessories, and the packaging must be sorted for environmentally friendly recycling.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic

It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product specification without prior notice.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Chin Cho, director of INTRADE LINE LTD., with address B1411, CITY SQUARE, LIUZHUANG LANE, NINGBO, PR CHINA 315010

On our own responsibility I declare that the product:

Name: Impact drill RDM 1033

Trademark: RTR

Art.№: ELK 313 220/230 V a.c. 500 W 0-3000/min-1 Lwa = 94dB(A)

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN 55014-1:2007

EN 55014-2:2008

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

EN 61000-3-3:2009

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-1:2003/A1:2009

According to:

Directive 2006/95/EC


Directive 2006/42/ EC;

Directive 2004/108/EC

Directive 2000/14/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes inval.

Declarer:

For and on behalf of
INTRADE LINE LIMITED

Chin Cho
(Authorized Signature(s))


Ningbo

2012

Spare parts list
PDM1033

Position	Description	No.
1	Bolt left	126053
2	Chuck	126054
18	Carbon brush set	126055
26 TILL 28	Auxiliary handle	126057
31	Switch	126056
37	Chuck key	126058

Exploded view



No.	Partname	Qty.
1	Negative head screw M5x 22	1
2	Chuck	1
3	Chuck key	1
4	Screw ST4x 18	9
5	Label	1
6	Right housing case	1
7	Output spindle	1
8	Woodruff key 3x 10	1
9	Sliding bearing	1
10	Big gear	1
11	Circle for shaft Φ 10	1
12	Washer	1
13	Steel ball S Φ 5	1
14	Impact spring	1
15	Oil bearing Φ 12x Φ 8x 10	1
16	Impact dust	1
17	Middle block	1
18	Sliding plate	1
19	Bearing 608	1
20	Rotor	1
21	Brush holder cover	2
22	Carbon brush	2
23	Bearing 626	1
24	Stator	1
25	Depth gauge	1
26	Additional fan blade	1
27	Selector lever	1
28	Left housing case	1
29	Switch	1
30	Screw ST4x 14	2
31	Cable pressboard	1
32	Cable jacket	1
33	Cable	1
34	Inductance 80 μ H	2
35	Capacitor 0.22 μ F	1

БОРМАШИНА



БОРМАШИНА PDM1033, Арт. №ELK 313

ВГ Превод на Оригинална инструкция

Тази инструкция е издадена от производителя:
INTRADE LINE LTD., B1411, CITY SQUARE,
LIUZHUANG LANE, NINGBO, PR CHINA 315010, Китай

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД, София,
бул. Ботевградско шосе 44

Тел.: 02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40,
www.valerii.com

Благодарим Ви, че сте закупили този RTR продукт. В резултат на това, Вие вече притежавате отличен продукт, доставен от един от водещите европейски доставчици. Всички продукти доставени до Вас от RTR, са произведени съгласно най-високите стандарти за производство и безопасност. Като част от нашата философия, също така осигуряваме отлично сервизно обслужване на клиентите, което се основава на нашата изчерпателна гаранционна карта. Надяваме се, че употребата на този продукт ще Ви доставя удоволствие много години.

Предупреждения за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете приложените предупреждения за безопасност и инструкцията. Неспазването им, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Пазете предупреждения за безопасност и инструкцията за бъдещи справки.

Следните символи са използвани в инструкцията за употреба или върху продукта:



Опасност от физическо нараняване.



Опасност от токов удар.



Незабавно отстранете мрежовия щепсел от ел.мрежа, ако захранващият кабел се повреди, по време на почистване или поддръжка.



Носете предпазни очила.



Носете предпазни средства за слуха.



Носете противопопрахова маска.



Носете предпазни ръкавици.



Променлива електронна скорост.



Двойно изолиран.

Допълнителни предупреждения за безопасност за бормашина

- Не обработвайте материали, които съдържат азбест. Той се счита за канцерогенен.
- Носете предпазни очила.
- Носете средства за предпазване на слуха, за да избегнете загубата му.
- Ако е необходимо, използвайте други предпазни средства, като предпазни ръкавици, предпазни обувки, т.н.
- Дръжте машината с една ръка на основната ръкохватка и другата ръка на допълнителната дръжка. Опасност от физическо нараняване.
- Дръжте машината за изолираната повърхност за захващане, където по случайност може да се осъществи контакт със скрита електрическа жица или захранващия кабел. Ако случайно се осъществи контакт с жица под напрежение, по откритите метални части на машината също може да протече напрежение. Опасност от токов удар.
- Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани от производителя. Опасност от физическо нараняване.
- Използвайте само аксесоари, които са подходящи за употреба с тази машина.
- Използвайте само аксесоари с правилни размери. Уверете се, че аксесоарите са правилно поставени.
- Проверявайте машината и аксесоарите преди всяка употреба. Не използвайте принадлежности, които са изкривени, пропукани или повредени по друг начин. Ако машината или един от

аксесоарите са били изпуснати, проверете ги за повреди. Ако е необходимо, подменете аксесоара.

- Оставете машината да работи на празен ход на безопасно място след като сте поставили аксесоара. Ако машината силно вибрира, незабавно я изключете, извадете захранващия щепсел от контакта и се опитайте да отстраните проблема.
- Уверете се, че максималната скорост на аксесоара е по-голяма от или същата като тази на машината. Направете справка с информационната табела върху машината.
- Преди употреба, отстранете всички пирони и други метални предмети от обработваната част.
- Уверете се, че обработваната част е правилно закрепена или фиксирана.
- Пазете ръцете си от обработваната част по време на употреба.
- Никога не оставяйте машината на маса или на работна пейка, преди да е била изключена.

Електрическа безопасност



Винаги проверявайте дали напрежението на източника на електричество съответства на това изписано върху информационната табела на машината.

- Не използвайте машината, ако захранващия кабел или щепсел е повреден.
- Използвайте само удължаващи кабели, които са подходящи за номиналната мощност на машината с минимални дебелина $1,5 \text{ mm}^2$. Ако използвате удължаващ кабел на макара, винаги напълно развивайте кабела.

Подмяна на захранващия кабел (само за Великобритания)

Ако оформеният с 3 върха щепсел, прикачен към уреда е повреден и е необходима подмяна, важно е да бъде правилно унищожен и подменен от одобрен BS 1363/5A щепсел с предпазител и да се следват инструкции за електрическите жици да се спазват.

Жиците в захранващия кабел на уреда може да не отговарят на цветовите маркировки идентифициращи изводите в щепсела, процедирайте както следва:

- Жилата в синьо трябва да бъде свързана към извода, който е маркиран с буква N или оцветен в черно.
- Кафявата жица трябва да бъде свързана към извода, който е маркиран с буква L или оцветена в червено.

Технически данни

Напрежение на захранваща мрежа	230-240 V~
Честота на захранващата мрежа	50 Hz
Консумирана мощност	500 W
Скорост на празен ход	0 – 3,000 /мин
Честота на удара	0 – 48,000/мин
Макс.диаметър на бургията	
Дърво	25 mm
Бетон	13 mm
Стомана	8 mm
Клас на защита	IP 20
Тегло	1,8 кг.
Налягане на звуковите вълни (Lpa)	83 dB(A)
Звукова мощност (Lwa)	94 dB(A)
Неопределеност (K)	3 dB(A)
Сблъсък в режим на пробиване	9,07 м/сек ²
Пробиване на метал	2,89 м/сек ²
Неопределеност	1,5 м/сек ²

Ниво на вибрации – 12,3 м/сек²

Нивото на излъчваните вибрации установени в тази инструкция за употреба е измерено съгласно стандартизиран тест определен в EN 60745; този показател може да се използва за сравнение на едни инструмент с друг и като предварителна оценка за излагането на вибрации, използвайки инструмента по споменатите приложения

- употребата на инструмента за различни приложения или с други и лошо поддържани аксесоари, може значително да повиши нивото на излагане
- през времето, когато инструментът е изключен или когато работи, но не се извършва пробиване, може значително да се намали нивото на излагане

Предпазвайте се от последиците от вибрациите като поддържате инструмента и аксесоарите му, като пазите ръцете си топли и организирате работата си по образец.

Описание

(фиг.А)

Вашата бормашина е проектирана за пробиване на дупки в дърво, метал и пластмаси и за ударно пробиване на тухли и бетон.

1. Бутон Включен / Изключен
2. Синхронизиращ бутон
3. Въртящ се бутон за настройка на скоростта
4. Превключвател напред / назад
5. Превключвател за пробиване / ударно пробиване
6. Патронник
7. Основна ръкохватка
8. Допълнителна ръкохватка
9. Дълбочинен стопер
10. Ключ за патронник
11. Легло на ключ за патронник

Сглобяване

Преди сглобяване, винаги изключвайте машината и извадете щепсела от източника на захранване.

Поставяне и отстраняване на бургия

(фиг.В)

Машината е подходяща за употреба със следните бургии:

- Дърво (HSS)
- Метал (HSS)
- Бетон / зидария (твърд метал)

Поставяне

- Поставете ключа за патронника (10) в една от дупките на патронника (6).
- Отворете патронника (6) като завъртите ключа (10) обратно на часовниковата стрелка.
- Вкарайте бургията (12) в патронника (6).
- Затворете патрона (6) като завъртите ключа на патронника (10) в посока на часовниковата стрелка)
- Отстранете ключа (10) от патронника (6).

Отстраняване

- Поставете ключа на патронника (10) в една от дупките на патронника (6).
- Отворете патронника (6) като завъртите ключа (10) обратно на часовниковата стрелка.
- Отстранете бургията (12) в патронника (6).

- Затворете патрона (6) като завъртите ключа на патронника (10) в посока на часовниковата стрелка)
- Отстранете ключа (10) от патронника (6).

Поставяне и отстраняване на допълнителната ръкохватка

(фиг. С)

Поставяне

- Разхлабете допълнителната ръкохватка (8).
- Плъзнете допълнителната ръкохватка (8) над патронника (6).
- Завъртете допълнителната ръкохватка (8) до желаната позиция.
- Затегнете допълнителната ръкохватка (8).

Отстраняване

- Разхлабете допълнителната ръкохватка (8).
- Отстранете допълнителната ръкохватка (8) над патронника (6).
- Затегнете допълнителната ръкохватка (8).

Поставяне и отстраняване на дълбочинния стопер

(фиг. D)

Дълбочинния стопер се използва, за да се настрои максималната дълбочина на пробиване.

Поставяне

- Разхлабете допълнителната ръкохватка (8).
- Вкарайте дълбочинния стопер (9) през дупката на допълнителната ръкохватка (8).
- Нагласете дълбочинния стопер (9) на желаната позиция.
- Затегнете допълнителната ръкохватка (8).

Отстраняване

- Разхлабете допълнителната ръкохватка (8).
- Отстранете дълбочинния стопер (9) от допълнителната ръкохватка (8).
- Затегнете допълнителната ръкохватка (8).

Употреба

Включване и изключване

(фиг. А)

- За да включите машината, натиснете бутона включен / изключен (1). Колкото по-

продължително е натиснат бутона включен / изключен (1), толкова е по-висока скоростта на машината.

- За да превключите машината на постоянен режим на работа, оставете бутона включен / изключен (1) натиснат и в същото време натиснете бутона за синхронизиране (2).
- За да изключите постоянен режим на работа, отново натиснете бутона включен / изключен (1).
- За да изключите машината, освободете бутона включен / изключен (1).

Превключвател напред / назад

(фиг. А)



Не сменяйте посоката на въртене по време на употреба.

- За въртене по посока на часовниковата стрелка, плъзнете превключвателя напред / назад (4) на ляво.
- За въртене по посока обратно на часовниковата стрелка, плъзнете превключвателя напред / назад (4) на дясно.

Настройка на максимална скорост при пробиване (фиг. А)



Не настройвайте скоростта по време на употреба.

- Завъртете въртящия се бутон за настройка (3) по посока на часовниковата стрелка, за да повишите максималната скорост при пробиване.
- Завъртете въртящия се бутон за настройка (3) обратно на часовниковата стрелка, за да понижите максималната скорост при пробиване.

Настройка на работния режим

(фиг. Е)



Не променяйте работния режим по време на употреба.

- Поставете превключвателя (5) на позиция „А“ за пробиване.
- Поставете превключвателя (5) на позиция „В“ за ударно пробиване.

Кратки съвети за оптимална употреба

- Стегнете обработваната част.
- Дръжте машината здраво с две ръце.
- Поставете бургията на обработваната част.
- Включете машината.
- Не прилагайте прекалено голям натиск върху машината. Оставете я сама да си свърши работата.
- Изключете машината и изчакайте докато тя остане напълно неподвижна преди да я оставите.

Почистване и поддръжка



Преди почистване и поддръжка, винаги изключвайте машината и извадете захранващия щепсел от източника на напрежение.

- Периодично почиствайте корпуса с мек плат.
- Пазете вентилационните отвори чисти от прах и замърсяване. Ако е необходимо, използвайте мек влажен плат, за да отстраните праха и замърсяването от вентилационните отвори.
- Редовно почиствайте патронника и бургията, за да избегнете неточности по време на употреба.

Подмяна на бургия

(фиг. В)

- За да отстраните бургията (12), процедирайте както е отписано в раздел „Поставяне и отстраняване на бургия“.
- За да поставите бургията (12), процедирайте както е отписано в раздел „Поставяне и отстраняване на бургия“.

Гаранция

Имайте в предвид приложените гаранционни условия.

Околна среда

Изхвърляне



Продуктът, аксесоарите и опаковката трябва да бъдат сортирани за природосъобразно рециклиране.

Само за страни в ЕС

Не изхвърляйте работните машини с домашния отпадък. Съгласно Европейската Директива

2002/96/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и нейното изпълнение от националното право, работните машини, които вече не са използвани трябва да се събират отделно и изхвърлят по природо-съобразен начин.

Продуктът и инструкцията за употреба са обект на промяна. Спецификациите могат да се променят без допълнително известяване.

Наша политика е непрекъснато да подобряваме нашите продукти и затова ние си запазваме правото да променяме спецификациите на продукта без предварително известие.



Списък на резервни части

Позиция	Описание	№
<u>1</u>	Ляв болт	<u>126053</u>
<u>2</u>	Патронник	<u>126054</u>
<u>18</u>	Комплект коксови четки	<u>126055</u>
<u>26 ДО 28</u>	Допълнителна ръкохватка	<u>126057</u>
<u>31</u>	Превключвател	<u>126056</u>
<u>37</u>	Ключ за патронник	<u>126058</u>

№	Описание на детайла	Колич.
1	Болт с фрезенкова глава M5x22	1
2	Патронник	1
3	Ключ за патронника	1
4	Винт ST4x18	9
5	Табелка	1
6	Дясна част на корпуса на дрелката	1
7	Изходящ шпиндел	1
8	Сегментна шпонка 3x10	1
9	Лагер 6201	1
10	Зегер за вал Ф12	1
11	Голямо зъбно колело	1
12	Зегер за вал Ф10	1
13	Стоманено топче SФ5.5	1
14	Пружина	1
15	Семеринга Ф12 x Ф8 x 10	1
16	Ударна втулка	1
17	Среден блок	1
18	Плъзгач	1
19	Лагер 608	1
20	Ротор	1
21	Четкодържач	2
22	Четка на електромотора	2
23	Четкодържач	2
24	Лагер 626	1
25	Статор	1
26	Дълбокомер	1
27	Допълнителна дръжка	1
28	Селекторен лост	1
29	Лява част на корпуса на дрелката	1
30	Превключвател	1
31	Винт ST4 x 14	2
32	Застопоряваща кабела пластина	1
33	Маншон на захранващия кабела	1
34	Кабел	1
35	Индуктивност 80 μH	2
36	Кондензатор 0.22 μF	1

Списък на части

Перспективно изображение в разглобен вид



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният г-н Чин Чо, директор на INTRADE LINE LTD., с адрес: B1411, CITY SQUARE, LIUZHUANG LANE, NINGBO, PR CHINA 315010

на своя собствена отговорност декларирам, че продукта:

Име: бормашина RDM 1033

Търговска марка: RTR

Арт. № : ELK 313 220/230 V a.c. 500 W 0-3000/min -1 Lwa = 94 dB(A)

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN 55014-1:2007

EN 55014-2:2008

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

EN 61000-3-3:2009

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-1:2003/A1:2009

Според:

Директива 2006/95/EC


Директива 2004/108/ EC

Директива 2006/42/ EC

Директива 2000/14/EC

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор:

For and on behalf of
INTRADE LINE LIMITED

Authorized Signature(s)

Нингбо

2012



Toll-free: 02 / 942 34 00

Tel. 02 / 925 22 37
Tel. 032 / 955 666
Tel. 052 / 504 514



Indicazioni di pagamento riportate su questo
documento in merito al trattamento in
esclusivo in America del Nord
per informazioni circa i vantaggi in questo
documento in questo:



Благодарности

[illegible]

Гаранциите се отнесва на дефекти, повлијанија и грешки на нормални експлоатации пред гаранционниот период, поради човечки грешка и процес на изработка или неизготвеност, материјали или компоненти. Вечниот таквиот дефект се отстрануваат бесплатно, ама само учеси се постои на установенитеот период.

В случае выявления заманки на часе, выдана и детали при ремонте, дефектные таковы станут объектами на страницах и не касаются от совершения работами за ответственность.

В случай за дефицит, дисбаланс и рискове по достъпности до и от сяринка са за сметка на културата. Желателно е, въпреки че се достига в успешни случаи сяринка в организмите, околната, в стресни случаи сяринка не може отговорно за коментариите, поведени, въпреки че по време на стреса и в сяринка.

Пикеталите и сорвите томо могат да бъдат отговорни за пропуснатите площи и по-високият загубен колкото на дефолт на стоката и престои в сираниа.

При изготвянето е установен дефицит на уред за изпитване експертна оценка от оторизирания сервиз. При излизането на спорен ситуиран между клиент и орган на територията на РБ/България се подготвя протокол за съгласие за експертна оценка от независимия акредитиран лаборатория. Става въпрос за експертната с оценка/изпитване. Винаги екипът трябва да предоставява протекторите като нов уред, защото разходите за този материал, който е важно за изпитването на всички видове селскостопански

ВНИМАНИЕ!!! Подарок, который вам только сейчас предлагается получить вместе с **TEBA-111111**

Результаты исследования не зависят от выбора метода оценки.

1. Купувачите на предмети; оригинална парична или карта, фактура (илис бон)
доказваща закупуването на уреди на територията на РМЛГД и виструция за
инсталацията;
2. Неизползваната оригинална или паричната карта;
3. Съответствие между данните от паричната карта и тези от списъка на
уреди в три дена или по-рано след това;
4. Не са ставали инструменти на инсталацията, описани в утвърденото.
7. Както са установени нарушения във външното състояние на уреди:
- 1) Споразумяе мнот или класификация на купувача на инструментите не е в
съгласие с данните на картата при липса на претегляне за първоначално измерване, воден
оттегляване в 5 работни дни след това;

Tachysphex borealis

СРАВНЕН ОТРЕТЪК

$C_{\text{eff}}(\text{H})$	Zero in quadrature	$C_{\text{eff}}(\text{H})$	Zero in quadrature	$C_{\text{eff}}(\text{H})$	Zero in quadrature	$C_{\text{eff}}(\text{H})$	Zero in quadrature
Summa in quadratura				Summa in quadratura			
1				2			
Summa in quadratura				Summa in quadratura			
3				3			

[illegible]

- 7.2. Показан претрещаност по корпусу пречачкичот од удар, нитие, абразивна или химичка разложливост-прот и нешто помалку.
- 7.3. Претрещаност на од. кабел и металната површина на патемота.
- 7.4. Суспензи, закопани или изгорени во судетите на удар или нивна релативна потворна нивоина части.
- 7.5. Сили загорени, вклучително загорени на инсталационите отвори пречачкичот од нивоина отпорност и неопознати (грешки на уред).
- 7.6. Рваци поврзани со нив (формациони) уред, доминантно слично на грешка на претрещаност емоционално и емоционално.
- 7.7. Поврзот на класичен прат.
- 7.8. Поврзот пречачкичот од претрещаност на резултат на изолационо на нивоина или нивоина нивоина нивоина и нивоина нивоина.
- 8.0. Кого не нивоина нивоина нивоина нивоина нивоина нивоина.
- 8.1. Поврзот пречачкичот од претрещаност или нивоина нивоина.
- 8.2. Поврзот пречачкичот се в протот или нивоина нивоина нивоина нивоина.
- 8.3. Изгори во судетите на протот или нивоина нивоина.
- 8.4. Изгори нивоина, пречачкичот од удар, нитие или нивоина релативна нивоина.
9. Изгори нивоина нивоина (кого не нивоина нивоина нивоина нивоина) не не нивоина нивоина нивоина.
10. Кого на нивоина нивоина нивоина нивоина нивоина нивоина нивоина.

[illegible]

Безопасность населения при чрезвычайных ситуациях на флоте обеспечивается в соответствии с требованиями:

- [illegible]

Централните сервиси се менат со мената правото в отделни случаи или за отделни функции, когато се забави мнението на комитет на съответния отдел.

На този търговец, няма право да излезе и да сключи да която, условията на

Така правата е изпълнена и не ограничава правата на потребители на българското законодателство.