

RTRMAX®

АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР



МОДЕЛ: TM749

МОДЕЛ
RTS5040-RTS5040B



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

1. КРАЕН ПАТРОННИК
2. СТРАНИЧНА ДРЪЖКА
3. ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ИЗБОР НА КЪРТЕНЕ / ПРОБИВАНЕ
4. КЛЮЧ ЗА ВКЛ./ИЗКЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

RTS5040-RTS5040B

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • НАПРЕЖЕНИЕ | 20V |
| • ОБОРОТ НА БЕЗ НАТИСК | 0-1450 rpm |
| • ЧЕСТОТА НА УДАР | 0-4500 bpm |
| • БАТЕРИЯ | 2x4.0Ah LI-ION |
| • МОЩНОСТ НА УДАР | 1,8 J |
| • КАПАЦИТЕТ НА ПРОБИВАНЕ (СТОМАНА) | 13 mm |
| • КАПАЦИТЕТ НА ПРОБИВАНЕ (БЕТОН) | 26 mm |
| • КАПАЦИТЕТ НА ПРОБИВАНЕ (ДЪРВО) | 40 mm |

ОБЛАСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

ВАШАТА УДАРНА БОРМАШИНА „RTRMAX“ Е ПРОЕКТИРАНА ЗА ПРОБИВАНЕ В БЕТОН, КАМЪК, ДЪРВО И СТОМАНА, И ЗА КЪРТЕНЕ .

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Напрежението на източника на захранване трябва да съответства на стойността, посочена на табелката с данни на машината.

Преди да използвате инструмента, проверете инструмента и неговите захранващи връзки, ако има някаква повреда.

Не свързвайте щепсела към източника на захранване, когато ключът е включен.

Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

Екстремните температурни разлики причиняват водни капки върху токопроводимите части.

Преди да включите инструмента, изчакайте инструмента да достигне същата температура на работната стайна температура.

Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начина, предвиден за конкретния тип електроинструмент, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предназначението, може да доведе до опасна ситуация.

Поставете детайлите и за монтаж на детайлите използвайте затягащо оборудване или менгеме.

Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Загубени дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.

Използвайте предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Предпазно оборудване като маска за прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани по подходящ начин.

Когато работите с машината, дръжте я здраво с две ръце и осигурете сигурна позиция.

Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.

Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.

Не работете с електрически инструменти в експлозивни атмосфери, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

Когато електроинструментът се дава на други хора, това ръководство с инструкции трябва да бъде предоставено с електроинструмента.

Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифицирано лице, като използвате само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електрически инструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

Пазете инструментите далеч от деца.

- Съхранявайте неизползваните електроинструменти на недостъпно за деца място и не позволявайте на хора, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.
- Не изключвайте инструмента, когато е под товар.
- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Разхвърляните и тъмни зони предразполагат към инциденти.
- Избягвайте необичайното движение на тялото, когато работите с инструментите.
- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да го включите в контакта. Носете електроинструменти с пръст върху превключвателя или включването на електроинструменти с включен превключвател води до инциденти.
- Отстранете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до нараняване.
- Избягвайте да спирате много често по време на работа, защото това уврежда батерията.
- Поставете батерията само 230V AC.
- Зареждайте батерията за завинтване/пробиване само с предоставеното зарядно устройство.
- Батерията и частта за завинтване/пробиване трябва да са защитени от влага.
- Инструментът не трябва да се използва, когато батерията се зарежда.
- Не допускайте температура на батериите над 50° поради повреда на батериите.

Предупреждение: Не правете късо съединение на връзките на батерията и зарядното устройство.

- Внимателно проверявайте анода и катода, когато зареждате.
- Не хвърляйте батериите в огън.

СТРАНИЧНА ДРЪЖКА

Използвайте страничната дръжка по време на работа.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Включване: Натиснете бутона за включване и изключване

Изключване: Освободете ключа за включване и изключване.

РЕЖИМ НА РАБОТА:

Тази ударна бормашина може да се използва, както е посочено по-долу:

T Ударно пробиване:
В бетон или стенов камък

T Къртене:
Прилага се за рязане, къртене и разрушаване

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди каквато и да е работа по самата машина, издърпайте щепсела.

За безопасна и правилна работа винаги поддържайте машината и вентилационните отвори чисти.

Ако машината е работила общо 40 часа или е пробила повече от 2000 дупки, или установите, че силата на удара не е голяма, за да поддържате машината да работи нормално, моля, използвайте греста, предоставена от производителя, добавете я в цилиндъра, тя може да удължи времето живот на машината.

Ако се случи машината да се повреди въпреки грижите, положени при производството и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран агент за обслужване на клиенти за електрически инструменти **RTRMAX**.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Name: CORDLESS ROTARY HAMMER

Trademark: RTR MAX

Model: RTS5040-RTS5040B/ TM749 Art.No 49333 20V

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN ISO 12100:2010,

EN 62841-2-1:2018,

EN 62841-1:2018,

EN 60204-1:2018

According to:

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EC

Directive 2006/42/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo

22.11.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

Търговска марка: RTR MAX

Модел: RTS5040-RTS5040B/ TM749 Art.No 49333 20V

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN ISO 12100:2010,

EN 62841-2-1:2018,

EN 62841-1:2018,

EN 60204-1:2018

Наредби:

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2006/42/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

22.11.2024

