




ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГРЪБНА ПРЪСКАЧКА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Продуктът има следните предимства и характеристики:

- (А) Уникална структура на вентилационното отделение, оригинален дизайн, прилагане на по-малко сила напред, бързо увеличение на налягането и висока ефективност;
- (Б) Голям обем на вентилационното отделение (над 0,85 литра) и по-голям период на пръскане;
- (В) Бързо усилване на налягането (цилиндърът е три пъти по-голям от този на обикновените пръскачки);
- (Г) Силна антикорозионна способност, тъй като вътрешната ѝ структура е от качествена пластмаса;
- (Д) Лесно и удобно съхранение и пренасяне, пръскащата тръба и лоста имат функция за закачане на клипс и фиксиране;
- (Е) Лесна поддръжка и ремонт, пръскащите части са едни и същи като тези на обикновените модели;
- (Ж) Луксозен и стилизиран външен вид.

Горе упоменатите предимства и характеристики на пръскачката, променят оригиналните демодирани модели и я правят по-приемлива и приложима. Продуктът е в съответствие с международните изисквания за прогрес в оборудването за защита на растенията. Тя широко се използва не само за превенция и контрол над болестите по растенията и отстраняване на вредители по посеви, памук, зеленчуци и плодни дръвчета, но също така за умъртвяване на вредители и дезинфекция на помещения, публични обекти и клетки за домашни птици.

е-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692





Фирмата притежава нормално управление и пълен набор от средства за тестване. Също така стриктно устоява чрез договор и води политика на „Три отговорности“. Ние сърдечно приветстваме голяма част от потребителите да изберат нашите продукти и да ни предоставят ценни мнения.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

№	Описание на част	Количество	№	Описание на част	Количество	№	Описание на част	Количество
1	Дюза	1	16	Фиксатор на лоста	1	31	Клипс на пръскащата тръбичка	1
2	Кръгла пръскаща част	1	17	Винт М8	2	32	Щифт с отворен край 2.5x20	2
3	Шайба 12x16	2	18	Цилиндър	1	33	О – пръстен 14x13	1
4	Кръгло пръскащо ядро	1	19	Стъклен лагер	2	34	Малка цедка	1
5	Малка цедка	2	20	Глава на клапан	1	35	Шайба 12x16	1
6	О – пръстен 14x13	1	21	Кожено маншетно уплътнение	1	36	Капак на резервоар	1
7	Разпръсквач	1	22	Черен колан	1	37	Гайка на маркуч	1
8	Шайба 14x18	3	23	Лост	1	38	Цедка	1
9	Пръскаща тръбичка	1	24	Въздушно отделение	1	39	Резервоар	1
10	Превключващ компонент	1	25	Фиксиращ ръкав	1	40		
11	Винт на гумен маркуч	1	26	Капаче противотежест	1	41		
12	Съединител на гумен маркуч	1	27	Ръкохватка	1	42		
13	Гумен маркуч	1	28	Линолеум	1			
14	Кука на черния колан	2	29	Капаче противотежест на линолеум	1			
15	Пластина за захващане на черен колан	2	30	Пръстен за окачване на лост	1			

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003


Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692





Изображение на сглобката



- ❖ Части 5, 6, части 33, 34 и част 38 са филтриращи елементи, чиято употреба е допустима на две места.
- ❖ Ако е необходимо, може да се добави малко вентилационно отделение от лявата страна на резервоара, в случай че работещият има нужда, което допълнително ще увеличи обема на вентилационното отделение и ще изпълни предназначението си за удължен период на пръскане и повишено налягане. Това е за пръскачките, които имат „Q” след „Модел №”.
- ❖ Ако е необходима подмяна на части, извинете ни, че не ви съветваме.

Точки на които да се обърне внимание

1. Преди употреба, фиксирайте добре всички части в съответствие с изображението на сглобката и здраво уплътнете без да има изтичане;
2. Наливайте филтрирана вода и внимавайте никога да не сипвате мръсна вода, за да избегнете запушване;
3. При форсиране, никога не използвайте прекалено високо налягане, за да избегнете повреда на металните части. Работното налягане трябва да бъде между 0,2 – 0,3 Мра;
4. Ако пръскачката няма да се използва за дълъг период, моля да я изплакнете с чиста вода или сапунена вода, след това я поставете на сухо проветриво място;
5. Често добавяйте смазка в коженото маншетно уплътнение;
6. В случай на запушване на дюзата, никога не използвайте остър инструмент, за да я отпушите, така ще избегнете повреда;
7. Често почиствайте филтриращата система.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692





Анализ на неизправности

Неизправност	Анализ на причината	Метод за ремонт
Изтичане	1. Не е монтирана уплътняваща пластина. 2. Уплътняващата пластина е повредена. 3. Не е затегната добре.	Подменете уплътняващата пластина или здраво затегнете.
От резервоара капе вода	1. Коженото маншетно уплътнение е износено (врекалено голям луфт). 2. Резервоарът е счупен.	Подменете.
Голяма тежест на лоста или той издава пронизителен звук по време на натискане.	1. Сухо триене между коженото маншетно уплътнение и цилиндъра. 2. Коженото маншетно уплътнение се е разширило прекалено.	1. Добавете смазка. 2. Подменете коженото маншетно уплътнение. 3. Изпакнете коженото маншетно уплътнение и го оставете да изсъхне, добавете масло при следваща употреба.
Не изпомпва вода или налягането не е достатъчно високо	1. Стъкленият лагер не е отворен. 2. Стъкленият лагер е изпаднал. 3. Сериозно запушване.	Разглобете и изпакнете, след това сглобете в съответствие с инструкциите и изображението на сглобката.
Връща се в горно положение в случай, че спрете да натискате.	1. Стъкленият лагер във въздушното отделение е изпаднал. 2. Има чуждо тяло на Стъкления лагер във въздушното отделение. 3. Главата на клапана е счупена и деформирана.	1. Отстранете чуждото тяло от Стъкления лагер. 2. Използвайте филтрирана вода. 3. Подменете главата на клапана.
Лошо пръскане	1. Чуждо тяло блокира разпръсквача. 2. Пръскащата част или пръскащото ядро е счупено.	1. Отделете и премахнете чуждото тяло. 2. Подменете счупената част или ядро на пръскачката.
Деформация на металните части	Прекалено голямо налягане, пресилване.	Подменете металните части, внимавайте за правилното налягане.

Списък на принадлежностите

Описание на частите	14x18 шайба	Стъклен лагер Ø 13	Коженото маншетно уплътнение	Щифт с отворен край Ø 2.5x20
Количество	14 бр.	1 бр.	1 бр.	2 бр.

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

