




ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД


ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ



Модел: JSRF-601X
2000W



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.03.2015г



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Този уред има поляризиран щепсел (едната перка на вентилатора е по-широка от другата). За да намалите опасността от токов удар, този щепсел е предназначен да пасне само в поляризиран контакт. Ако щепселът не пасне напълно в контакта, завъртете щепсела. Ако все още не пасва, свържете се с квалифициран електротехник. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.

- a. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, неговия сервизен агент или сходно квалифицирани лица, за да се избегне опасността.
- b. Може да се появи пожар, ако уредът не се използва внимателно, затова:
 - бъдете внимателни когато използвате уреда на места където има възпламеними материали;
 - не допирайте до едно и също място дълъг период от време;
 - не използвайте в присъствието на експлозивен въздух;
 - внимавайте, топлината може да бъде отведена до възпламеними материали, които не се виждат;
 - след употреба поставете уредът на поставката му и му позволете да се охлади преди да го приберете;
 - не оставайте уреда без надзор, когато е включен.

Правила за Безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на правилата за безопасност докато работите с машината за горещ въздух може да доведе до пожар, експлозия, токов удар или изгаряния. Преди употреба на инструмента, прочетете инструкциите за експлоатация и винаги съблюдавайте правилата за безопасност. Пазете тази инструкция и я давайте на лица, които не са били инструктирани преди да използват уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреден корпус или отворен уред може да доведе до опасност от токов удар. Не отваряйте устройството и не работете с повреден уред. Не пробивайте корпуса, например за да прикрепите надпис на компанията. Преди всяка работа върху машината, извадете щепсела от контакта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреден захранващ кабел може да доведе до опасност от токов удар. Периодично проверявайте захранващия кабел. Не работете с уреда, когато захранващия кабел е повреден. Повреденият кабел трябва винаги да се подменя от специалист. Не увивайте кабела около





машината и го пазете от масло, топлина и остри ръбове. Не носете уреда за кабели и не го използвайте, за да издърпате щепсела от контакта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работете на дъжд или във влажна или мокра среда. Това може да доведе до опасност от токов удар. Пазете уредът сух. Съхранявайте го на сухо място, когато не се използва. Вземайте в предвид метеорологичните условия. Не работете в мокри санитарни помещения. Избягвайте физически контакт със заземени кабели или повърхности, като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Свържете работните машини, които се използват на открито през остатъчен токов автоматичен прекъсвач (RCCB).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от избухване! Пистолетът за горещ въздух може експлозивно да запали възпламеними течности и газове. Не работете в потенциално експлозивна среда. Проверете заобикалящата среда, преди да започнете работа. Не продължавайте да работите при горивни или газови контейнери или в близост до тях, дори когато са празни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар! Топлината може да достигне възпламеними материали, които са крити зад покритие, на тавана, пода или в кухни и да ги запали. Инспектирайте работната област, преди да започнете работа и в случай на съмнение се въздържайте да използвате машината за горещ въздух. Не насочвайте уреда към едно и също място за продължително време.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар! Работата с машината за горещ въздух без наблюдение може да доведе до запалване на предмети близо до него. Уредът трябва да се надзирава постоянно по време на работа. Когато оставяте изключеният уред да се охлади, винаги го поставяйте вертикално и неподвижно. Позволете му напълно да се охлади.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар! Когато работите над пластмаси, лак или подобни материали, отделят се газове, които са лесно възпламеними и могат да доведат до експлозия. Бъдете подготвени да се появят пламъци и винаги имайте под ръка подходящи противопожарни средства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от интоксикация! Когато работите над пластмаси, лак или подобни материали, отделят се газове, които могат да бъдат агресивни или токсични. Избягвайте да вдишвате изпаренията, дори когато са безвредни. Винаги осигурявайте добра вентилация на работната област или





носете респиратор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване! Струята горещ въздух под налягане може да нарани хора или животни. Докосването на горещата туба на нагриващия елемент или на струйника води до кожни изгаряния. Пазете децата и другите хора настрани от уреда. Не докосвайте тубата на нагриващия елемент или струйника, когато са горещи. **Не използвайте уреда като сешоар за коса.** Той отделя много по-голяма топлина от сешоара. Не го използвайте да загрявате течности или да сушите предмети или материали, които се разрушават под влиянието на горещ въздух.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Непреднамереното стартиране или неочакваното включване на нагриващия елемент след задействане на температурното реле може да доведе до наранявания. Уверете се, че превключвателя е на позиция **ИЗКЛЮЧЕН**, когато свързвате уреда към източник на напрежение. Изключете машината, когато температурното реле се е задвижило.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване! Употребата на отражателен въздушен струйник, който не е подходящ за вашия уред, може да доведе до изгаряния. Използвайте само оригинални аксесоари за вашия модел, които са описани в тази инструкция за употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване и пожар! Машината за горещ въздух е опасна за деца. Пазете я на места недостъпни за деца.



ОПАСНОСТ: Опасност от принудително прегряване! Неправилната употреба може да доведе до натрупване на топлина това да повреди уреда. Не работете с уреда, когато е поставен хоризонтално надолу или когато сочи надолу. Входния отвор на въздухопровода и струйника не трябва да са покрити. Използвайте само струйници, които са подходящи за вашия уред.

Технически Данни

Модел		JSRF-601X	
Напрежение	(V)	230-240	
Честота	(Hz)	50	
Мощност	(W)	2000	
Позиция на превключвателя		0- I - II	
Температура	позиция	I	II

	°C	300	600
	° F	572	1112





Въздушен поток	позиция	I	II
	л/мин	300	500
Клас на защита		II / ☐ двойна изолация	

Предназначение за употреба

Когато се спазват правилата за безопасност и се използват оригинални аксесоари, този пистолет за горещ въздух е предназначен за всички приложения с горещ въздух, които са записани в тази инструкция за работа.

Приложения
Смаляване на стесняваща се тръбна инсталация, споени свързващи части и споени изводи, монтажни и електрически компоненти.
Изкривяване на артикули направени от акрил, PVC и полистирол; тръбни инсталации, пластини и профили, както и влажни дървета.
Спояване на термопластичен полимер, PVC материали за дюшеме и линолеум, тъкани с PVC покритие, мушамы и фолио.
Спояване на ламарина, специален сребърен припой, SMD елементи, кабелни конзоли и за разхлабване на запоеани свързки.
Отстраняване на боя – Отстраняване на стара и дори плътни покрития от маслена боя, лак и синтетична мазилка.
Сушене на цветни разлики при проби, филтри, лепила, конструктивни съединения и форми от гипсова мазилка за външна и вътрешна украса.
Свързване на лепила – Голяма повърхност намазана с контактни лепила, активация на контактни лепила, ускорение процесите на свързване, затваряне на свързващите точки, както и затваряне на свързващите ръбове или облицовка.
Размразяване на замразени стълби и стъпала, ключалки, капаци на вентилационни отвори, врати на коли или водни тръби, както и за размразяване на хладилници и хладилни камери.
Дезинфекция – С горещ въздух от 600°C, може бързо да премахнете бактериите от помещения за животни. Масовото нахлуване на дървесен червей може да се контролира (Внимание: Опасност от пожар! Не нагорещявайте дървената повърхност прекалено много).

Поставяне на Струйника към нагревателния елемент Туба 3


⚠ Паднал долу струйник може да подпали предмет. Струйникът трябва да бъде здраво и безопасно прикрепен към уреда.

⚠ Докосването на горещия струйник може да доведе до сериозни изгаряния. Преди да поставяте или подменяте струйник, оставете уредът да се охлади напълно или използвайте подходящ инструмент.

⚠ Горещ струйник може да подпали повърхност. Поставяйте горещия струйник само върху огнеупорна повърхност.

⚠ Неточен или дефектен струйник може да доведе до натрупване на топлина и да повреди уреда. Използвайте само оригинални струйници, които са вашия уред съгласно таблицата.





Въвеждане в експлоатация

Съблюдавайте напрежението на електрическата мрежа: Напрежението на захранващия източник трябва да съвпада със стойността изписана върху информационната табела на уреда. Удължаващия кабел трябва да има електрически проводник с минимално напречно сечение от $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$.

Включване:

Поставете превключвателя на I или II, съгласно приложението.

Изключване:

Натиснете превключвателя на позиция 0.

Гаранция

За уреда, ние осигуряваме гаранция съгласно със законовите /държавни специфични наредби от датата на покупка (удостоверена с фактура или документ за доставка). Повреда, която се е появила ще бъде отстранена чрез подмяна или поправка.

Повреда, която се дължи на нормално износване и скъсване, претоварване или неправилна експлоатация ще бъде изключена от гаранцията.

Ако уредът се повреди, въпреки грижите на производителя и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервизен агент за работни машини.

Поддръжка и Почистване

Преди всяка работа върху самата машина, извадете захранващия щепсел.

За безопасна и ефективна работа, винаги пазете уреда и вентилационните му отвори чисти.

Ако уредът се повреди, въпреки грижите на производителя и тестването, ремонтът трябва да се извърши от оторизиран сервизен агент за работни машини.

Значение на зачеркнатата кофа за смет с колела:






Не изхвърляйте електрическите устройства като несортиран общински отпадък, използвайте съоръжение за разделно събиране.

Свържете се с местното правителство за информация относно наличната събирателна система.

Ако електрическите устройства се изхвърлят в земни ями или сметища, опасни субстанции могат да изтекат в подпочвени води и да достигнат до хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благополучие.

Когато подменяте старите устройства с нови, разпространителят е законово задължен да вземе старото ви устройство за изхвърляне без да ви иска такса.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ



www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./19.03.2015г



1	Кабел с щепсел
2	Втулка
3	Клемна дъска
4	Кондензатор
5	Винт
6	Телена скоба
7	Двигател
8	Плоскост за поставяне на двигателя
9	Перка
10	Винт
11	Капак на перката
12	Фланец за прикрепяне на цилиндъра
13	Вътрешна електрическа инсталация
14	Нагриващ елемент
15	Изоляционен лист
16	Цилиндър
17	Винт
18	Винт
19	Прекъсвач
20	Клеймо
21	Винт
22	Дясно ограждение
23	Ляво ограждение

