

RTRMAX®


ШЛАЙФ МИНИ



МОДЕЛ

RTM1310/ TM316

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА



A Затягаща гайка

B Патронник
батерия

C Корпус на патронника

D Кабел за зареждане тип C

E Заклучване на шпиндела

F Превключвател за включване/изключване

G Индикатор за скорост/индикатор за

H Бутон за регулиране на скоростта

I Индикатор за зареждане

J USB порт за зареждане

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • НАПРЕЖЕНИЕ | 3.6V |
| • КАПАЦИТЕТ
НА БАТЕРИЯТА | 2Ah LI-LION |
| • СКОРОСТ | 5 степени на скорост |
| • РАЗМЕР НА ПАТРОННИКА | 3.2 mm |

ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК

RTRMAX е безжична машина за гравирание, използвана по много начини. Можете да режете, да пробивате, да шлифовате, можете да гравирате, в зависимост от различните аксесоари, които са поставени в комплекта.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА

- a) Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Разхвърляните или тъмни зони предразполагат към инциденти.
- b) Не работете с електроинструменти в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах.
Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c) Дръжте децата и минувачите далече, докато работите с електрически инструмент.
Разсейването може да ви накара да загубите контрол.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ

- a) Не насилвайте електроинструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение.

Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно при скоростта, за която е проектиран.

- b) Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.

Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

- c) Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електроинструмента, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на принадлежности или съхраняване на електроинструмента.

Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.

- d) Съхранявайте неизползваните електроинструменти далеч от деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или тези инструкции, да работят с електроинструмента.

Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.

- e) Поддържайте електроинструментите. Проверете за разместване или залепване на движещи се части, счупване на части и всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента.

Ако е повреден, поправете електроинструмента преди употреба.

Много злополуки са причинени от лошо поддържани електрически инструменти.

- f) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.

Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да

се заядат и са по-лесни за контрол.

g) Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши.

Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Дръжте деца и хора с увреждания далеч.

Когато не се използват, инструментите трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца и хора с увреждания.

Допълнителни процедури за електрическа безопасност

Винаги проверявайте дали захранването отговаря на напрежението на табелката с данни. Вашата машина е с двойна изолация в съответствие с EN 50144; следователно не е необходим заземителен проводник.

Смяна на кабели или щепсели

Незабавно изхвърлете старите кабели или щепсели, когато са заменени с нови. Опасно е да поставите щепсела на разхлабен кабел в контакта

Използване на удължителни кабели

Използвайте само одобрен удължителен кабел, подходящ за входната мощност на машината. Минималният размер на проводника е 1,5 mm². Когато използвате кабелна макара, винаги я развивайте напълно.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включете машината, като включите превключвателя за включване/изключване (A). Чрез регулиране на регулиращото колело (B) можете да регулирате скоростта на уреда.

Твърде високото натоварване при ниска скорост на уреда може да доведе до изгаряне на двигателя.

Не оставяйте машината, когато двигателят все още работи. Не поставяйте машината върху прашна повърхност. Частиците прах могат да влязат в механизма вътре.

РАБОТА

- Уверете се, че металната част пасва правилно, преди да свържете към електричеството.

- Дръжте машината стабилно и изберете бутона (2).
- Регулирайте скоростта от задния бутон (4).
- Направете тестове на малки части, за да намерите правилната скорост.

Използване на високи скорости: Подходящ е за използване в занаятчийски работи, отворени къщи, пробиване, рязане на фуги.

Моля, не използвайте дискове с диаметър повече от 1”.

Ако използвате повече от посочения по-горе размер, той може да изскочи и да причини опасни инциденти.

Използване на ниски скорости:

Някои от материалите трябва да се използват при ниска скорост, като например пластмасови материали, защото това увеличава топлината и ги кара да се стопят. Ниската скорост е особено полезна при процеса на лъскане.

НЕ: Ако скоростта на вашата машина намалее, можете да я регулирате от бутона за настройка.

СЕРВИЗ

- Обслужване на електрообзавеждането само чрез използване на оригинални резервни части и от квалифициран механик. Така ще бъде осигурено безопасното използване на електроинструмента.
- Въпреки строгото производствено и работно оборудване, ако продуктът се повреди, моля, консултирайте се с оторизиран сервиз "RTRMAX".

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor, 1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, Ningbo, China

On our own responsibility I declare that the product:

Name: CORDLESS MINI GRINDER

Trademark: RTR MAX

Model: RTM1310/ TM316 Art.No 49341 3.6V

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN 62841-1:2015+A11:2022,

EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

According to:

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EC

Directive 2006/42/EC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo

22.11.2024

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., 16th Floor,
1608 Room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou
District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: ШЛАЙФ МИНИ

Търговска марка: RTR MAX

Модел: RTM1310/ TM316 Art.No 49341 3.6V

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN 62841-1:2015+A11:2022,

EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

Наредби:

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

Директива 2006/42/ЕС

При промени в конструкцията, комплекцията, нарушаване на правилата и
условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта,
извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

22.11.2024